

Акт
осмотр и проверки оборудования МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»

№ 1

от 12 декабря 2022 г.

ст. Брюховецкая

Владелец: МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»

Адрес установки: ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, 130/А

Характеристика поверхности оборудования: Конструкции состоят из металлических гнутых труб- каркаса. Материалы: труба круглая, фанера влагостойкая.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	5433-Детский игровой комплекс	без повреждений	не выявлено	-	-
2.	6705-Рукоход с брусьями	без повреждений	не выявлено	-	-
3.	Игровое уличное оборудование «Лавочка»	без повреждений	не выявлено	-	-
4.	Игровое уличное оборудование «Лавочка»	без повреждений	не выявлено	-	-
5.	Игровое уличное оборудование «Лавочка»	без повреждений	не выявлено	-	-
6.	Игровое уличное оборудование «Лавочка»	без повреждений	не выявлено	-	-
7.	Игровое уличное оборудование «Лавочка»	без повреждений	не выявлено	-	-
8.	Игровое уличное оборудование «Лавочка»	без повреждений	не выявлено	-	-
9.	Игровое уличное оборудование «Мухомор»	без повреждений	не выявлено	-	-
10.	Игровое уличное оборудование «Ромашка»	без повреждений	не выявлено	-	-

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие

эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель:



Заместитель заведующего по АХР

Л.М. Москаленко